



3M™ INDUSTRIAL CLEANER – INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Pulverizar el producto sobre la suciedad que se quiere eliminar (adhesivo no curado, grasa, suciedad, etc).
- 2) Dejar actuar durante 10-20 segundos (o más si es necesario).
- 3) Retirar la mayor cantidad posible de esa mezcla de suciedad + limpiador haciendo uso de una espátula o similar (es mejor evitar emplear de entrada un paño o papel).
- 4) Entonces limpiar el resto que quede con un paño o papel, añadiendo más *Industrial Cleaner* si hace falta.
- 5) Se puede realizar una limpieza final con alcohol isopropílico o etílico para eliminar cualquier pequeño resto del limpiador → Esto es obligatorio si en la superficie así limpiada se pretende aplicar un adhesivo o una cinta adhesiva.



(Nov2019)

AVISO IMPORTANTE

Lo expuesto en informes de ensayo o comunicaciones técnicas es una asistencia que 3M ofrece a los usuarios potenciales o existentes de nuestros productos. Sin embargo, no nos es posible reproducir con exactitud las condiciones reales de una aplicación ni prever los factores que con el tiempo pueden afectar a la misma. Por ello, dicha información debe considerarse solamente orientativa, pero no como una garantía hacia la aplicación, que es responsabilidad del usuario. Recomendamos encarecidamente al cliente la realización de pruebas en condiciones lo más parecidas posible a la realidad como mejor método para asegurarse de su viabilidad.